322265

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

CERTIFICADO

FECHA:	04/11/2016	PLACA:	CD1986
ATENDIDO PARA:	Particular		
No. INPECCIÓN:	1001479063	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCIÓN:	LIVIANOS CALLE 99		

ASEGURABLE: No Aplica "Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2010
TIPO	VERACRUZ	CARROCERÍA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3778
COD. FASEC.	03208025	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	G6DA9A435332	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KMHNT81CDAU118188	TIPO DE CAJA	AT
No. SERIAL	KMHNT81CDAU118188	ORDEN	
SERVICIO	OFICIAL		
KILOMETRAJE	77760		
ENVIADO A			

Chequeo control de Calidad

COMPAÑIA	
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	
NOMBRE	
IDENTIFICACIÓN	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
DIRECCIÓN	830093042
PROFESIÓN	CL 102 17 A 61 Tel.
	OTROS 6467000
V/R CLIENTE	$ 0,00
V/R FASECOLDA	$ 48.000.000,00
V/R COLSERAUTO	$ 46.000.000,00 + VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	$ 1.920.000,00

Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

LATONERÍA	################################	86%
PINTURA	##############################	80%
VIDRIOS	##	100%
CHASIS	##	100%
TAPICERÍA	##	100%
FUGAS FLUIDOS	##################################	91%
IDENTIFICACIÓN	##	100%

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

El esquema aqui mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo





Observaciones: **RR 07/11 - 3.40M, NO SE REALIZA PRUEBA DE MOTOR , NO SE DIAGNOSTICA FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE,, VEHICULO PRESENTA PLACAS DIPLOMATICAS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, PINTURA CON MARCAS DE LIJADO, SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES,**

Chequeo control de Calidad

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ◉ OPCIONAL ✗ NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD´S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELÉCTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er.STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

DIRRECIÓN HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	EXPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	●	✓	✓	✗	✗	✗

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 120.000,00
TAPICERIA DE CUERO	OPCIONAL	1	$ 1.500.000,00
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL RETROVISOR	1	$ 300.000,00

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Chequeo control de Calidad

COPYRIGHT c 2003 **COLSERAUTO S.A.** Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

FRENO AUXILIAR

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS

Chequeo control de Calidad

SUSPENSIÓN



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

Chequeo control de Calidad

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHÍCULO

MARCA HYUNDAI **CLASE** CAMPERO **TIPO** VERACRUZ

Chequeo control de Calidad

Firma Cliente: _____

C.C.

Inspector CRISTIAN JIMENEZ

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnostico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras; **COLSERAUTO S.A.** ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página publica de Fasecolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

BOGOTÁ: CALLE 98A No. 69C-15 PBX: (1)7452121 FAX: (1)6245104/2713050 - **BOGOTÁ PESADOS:** AV. CARRERA 86 No. 17-10 TEL.: (1)7452121 - **BARRANQUILLA:** CARRERA 53 No. 66-23 TEL.: (5)3850304 - 3686446 TELEFAX: (5)3850702 - **CALI:** AV. 3N No. 60N-15 TELS.: (2)6801663/64 FAX: (2)6800676 **CALI SUR:** CARRERA 55 No. 11-55 TEL.: (2)3104141 - **BUCARAMANGA:** CARRERA 20 No. 51A-106 TEL.: (7)6322959 TELEFAX: (1)6328888 - **MEDELLÍN:** CARRERA 48 (AV. LOS INDUSTRIALES) No. 20-37 TEL.: (4)2629352 FAX: (4)6041737 - **CÚCUTA:** CALLE 0 No. 7A-152 VÍA AL AEROPUERTO TEL.: (7)5877260.

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

162326

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	04/11/2016	PLACA:	CD1986
ATENDIDO PARA:	Particular		
No.INSPECCION:	1001479063	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION:	LIVIANOS CALLE 99		
ASEGURABLE:	No Aplica		

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	HYUNDAI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2010
TIPO	VERACRUZ	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	3778
COD. FASEC.	03208025	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	G6DA9A435332	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KMHNT81CDAU118188	TIPO CAJA	AT
No. SERIAL	KMHNT81CDAU118188	ORDEN	
SERVICIO	OFICIAL	KILOMETRAJE	77760

NOMBRE	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
IDENTIFICACION	830093042
DIRECCION	CL 102 17 A 61
TELEFONO	6467000
V/R CLIENTE	$ 0,00
V/R FASECOLDA	$ 48.000.000,00
V/R COLSERAUTO	$ 46.000.000,00
V/R ACCESORIOS	$ 1.920.000,00

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráhulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	NA
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

COLSERAUTO
Los expertos en revisión automotriz

720821

FECHA:	04/11/2016	No. Informe	1001479063
PLACA:	CD1986	Ciudad	LIVIANOS CALLE 99

INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	HYUNDAI
CLASE	CAMPERO
TIPO	VERACRUZ
MODELO	2010
NACIONALIDAD	KOR
COLOR	PLATA
CILINDRAJE	3778

NOMBRE	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	830093042
DIRECCIÓN	CL 102 17 A 61
TELÉFONO	6467000
Rombo	24

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
G6DA9A435332	KMHNT81CDAU118188	KMHNT81CDAU118188

DOCUMENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TARJETA DE PROPIEDAD No. 130

PROPIETARIO USO OFICIAL
OF.NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

MARCA HYUNDAI VERACRUZ GLS 3.8 MODELO 2010
TIPO CAMPERO COLOR PLATA SUAVE
No. CHASIS KMHNT81CDAU118188 No. MOTOR G6DA9A435332
PLACAS CD-1986

TPR 06542

Identificación Plastrol S.A

Este vehículo fue importado con autorización de la Dirección General del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y se encuentra libre de toda clase de impuestos.
Este documento es de uso personal e intransferible. En caso de extravío o hurto el usuario será el único responsable por el uso indebido que se haga de él hasta tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la correspondiente notificación escrita.
Si encuentra esta tarjeta agradecemos entregarla en el Ministerio de Relaciones Exteriores Kra. 6 No. 9 -46 Piso 4° o comunicarse con los teléfonos: 562 76 47 562 7650 en Bogotá D.C.

DIRECCION GENERAL DEL PROTOCOLO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FIRMA AUTORIZADA

IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL

CHASIS

CONCEPTO

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

COLSERAUTO Los expertos en revisión automotriz Nit. 860.053.523-7 Sistemas de identificación originales a la fecha

Analizados los guarismos se determinó que se encuentran:

Original	Regrabado	Grabado
/		

Observaciones Vehículo presenta placas diplomaticas - confirmar documentos. El ministerio de relaciones exteriores

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente
C.C

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproduccion Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehiculo inspeccionado.

BOGOTÁ: CALLE 98A No. 69C-15 PBX: (1)7452121 FAX: (1)6245104/2713050 - **BOGOTÁ PESADOS:** AV. CARRERA 86 No. 17-10 TEL.:: (1)7452121 - **BARRANQUILLA:** CARRERA 53 No. 66-23 TEL.: (5)3850304 - 3686446 TELEFAX: (5)3850702 - **CALI:** AV. 3N No. 60N-15 TELS.: (2)6801663/64 FAX: (2)6800676 **CALI SUR:** CARRERA 55 No. 11-55 TEL.: (2)3104141 - **BUCARAMANGA:** CARRERA 20 No. 51A-106 TEL.: (7)6322959 TELEFAX: (1)6328888 - **MEDELLÍN:** CARRERA 48 (AV. LOS INDUSTRIALES) No. 20-37 TEL.: (4)2629352 FAX: (4)6041737 **SANTA MARTA:** AV. FERROCARRIL No. 21-100 TEL.: 313 3955216 - **CÚCUTA:** CALLE 0 No. 7A-152 VÍA AL AEROPUERTO TEL.: (7)5877260 **RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO.COM**

HISTORIAL DE ACCIDENTES DE VEHÍCULOS ASEGURADOS

Placa del Vehículo CD1986

Digite el código

Mostrar otro código

Buscar

Fecha del Siniestro	Tipo de Siniestro
05/07/2011	Pérdida Menor Cuantía

Consulta realizada el viernes, 04 de noviembre de 2016 a las 11:07 a.m.

fasecolda
Federación de Aseguradores Colombianos